

JQAファイリング番号 KL05140090-2

試 験 成 績 書

依 頼 者 名 プライム・スター株式会社
住 所 東京都港区赤坂 5 丁目 5 番 9 号赤坂スバルビル 7F

試 験 品 名 Primestar DOME
型 名 DOME-60, 100, 150
定 格 _____
製 造 番 号 _____
製 造 者 名 _____

試 験 内 容 添付の試験詳細のとおり

試 験 場 所 一般財団法人 日本品質保証機構 北関西試験センター
大阪府箕面市石丸 1 丁目 7 番 7 号

試 験 結 果 添付の試験詳細のとおり

試 験 年 月 日 2014 年 10 月 30 日 ~ 2014 年 11 月 19 日

試験の結果は上記のとおりであることを証明します。

発行日 2014 年 12 月 24 日

一般財団法人 日本品質保証機構
北関西試験センター

所長 佐野 正明



〒562-0027 大阪府箕面市石丸 1 丁目 7 番 7 号

-
- ・試験に適用した規格、試験条件及び試験方法等は、依頼者の申込みに基づいたものです。
 - ・この試験成績書は、試験用に提供された試験品に対して試験を実施した結果を記述したものであり、同一型名の他の販売用製品等に適用されるものではありません。
 - ・この試験成績書の内容を、消費者向けの宣伝等の目的に利用することは出来ません。
 - ・この試験成績書の内容の転載や一部分の複製をするときは、事前に当機構の承認が必要です。

1. 試験品名

Primestar DOME

型名 : DOME-60, 100, 150 (写真 1)

2. 試験項目

温湿度サイクル試験 (写真 2)

3. 試験方法及び条件

JIS C 60068-2-38:2013 を準用し、下記の依頼条件にて試験を実施した (図 1~12)。

JIS C 60068-2-38:2013 の温湿度サイクル条件下に供試品を放置し、

以下の時点において、外観目視検査及び、動作確認 (点灯確認) を実施した。

①サイクル条件の最終 2 時間の時点

②試験完了後、供試品を取り出してから常温に 1~2 時間さらした時点

③試験完了後、供試品を取り出してから常温に 24 時間さらした時点

4. 試験結果

外観目視検査の結果 : 腐食は見られなかった。

動作確認の結果 : 動作に異常はなかった。



写真 1 供試品

—— 続 く ——




写真 2 温湿度サイクル試験の様子

—— 続 く ——




図1 温湿度サイクル試験チャート紙 (1/12)




図2 温湿度サイクル試験チャート紙 (2/12)




図3 温湿度サイクル試験チャート紙 (3/12)




図4 温湿度サイクル試験チャート紙 (4/12)

— 続 く —



図 5 温湿度サイクル試験チャート紙 (5/12)




図 6 温湿度サイクル試験チャート紙 (6/12)




図 7 温湿度サイクル試験チャート紙 (7/12)




図 8 温湿度サイクル試験チャート紙 (8/12)

— 続 く —




図 9 温湿度サイクル試験チャート紙 (9/12)




図 10 温湿度サイクル試験チャート紙 (10/12)




図 11 温湿度サイクル試験チャート紙 (11/12)




図 12 温湿度サイクル試験チャート紙 (12/12)

— 以 上 —